



Nº	PELIGRO GEOLÓGICO	SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA
1	Erosión fluvial, inundación y huicos	Crucero-Tolapampa	Ichuña	General Sánchez Cerro
2	Erosión fluvial, inundación y huicos	Ichuña-Totorani-Yanahuara	Ichuña	General Sánchez Cerro
3	Huicos, erosión de laderas, erosión fluvial y derrumbes	Miraflores-Santa Cruz de Oyo-Sacamaya	Ichuña	General Sánchez Cerro
4	Huicos, deslizamientos y derrumbes	Puhaya	Ichuña	General Sánchez Cerro
5	Huicos, deslizamientos, movimientos complejos y erosión de laderas	Yunga-Tassa	Yunga/Ubinas	General Sánchez Cerro
6	Huicos, erosión fluvial, derrumbes y erosión de laderas	Exchaje-San Pedro de Camata-Huito	Yunga/Ubinas	General Sánchez Cerro
7	Deslizamientos, huicos y erosión fluvial	Lloque-Lucco	Lloque	General Sánchez Cerro
8	Caída de rocas, derrumbes, huicos y erosión de laderas	Chojata	Chojata	General Sánchez Cerro
9	Huicos y erosión de laderas	Torata	Ubinas	General Sánchez Cerro
10	Deslizamientos, erosión de laderas, erosión fluvial y flujos de detritos/lodos	Anascapa	Ubinas	General Sánchez Cerro
11	Huicos, derrumbes y erosión de laderas	Matahuay-Animas	Matahuay	General Sánchez Cerro
12	Huicos, derrumbe, erosión en cáravas	Candahua-Cacahuana	Matahuay	General Sánchez Cerro
13	Huicos, derrumbe y erosión de laderas	Carretera Matahuay-Quinestaquillas, sector Chichikque	Matahuay	General Sánchez Cerro
14	Derrumbes, caída de rocas, erosión en cáravas, movimientos complejos y huicos	Carretera Matahuay-Quinestaquillas, sector Yauare-Cahuana	Matahuay	General Sánchez Cerro
15	Huicos, derrumbes, movimiento complejo y erosión de laderas	Carretera Matahuay-Quinestaquillas, sector Queanto-Ccoro	Quinestaquillas/San Cristobal	General Sánchez Cerro
16	Deslizamientos y erosión en cáravas	Anata	Coalaque	General Sánchez Cerro
17	Huicos, derrumbe, erosión en cáravas	Coalaque	Coalaque	General Sánchez Cerro
18	Huicos, flujo de lodos, derrumbes y erosión de laderas	Omate-Quinestacas-Uray-Achicari	Omate	General Sánchez Cerro
19	Derrumbes, deslizamiento, erosión de laderas y huicos	Quinestaquillas	Quinestaquillas	General Sánchez Cerro
20	Huicos, flujo de lodos, derrumbes	Carretera afirmada Omate-Quinestaquillas (sector Campay-a-Yaral)	Quinestaquillas	General Sánchez Cerro
21	Erosión de laderas, derrumbes, deslizamientos, inundación y huicos	Poco Huayo - La Capilla	La Capilla	General Sánchez Cerro
22	Derrumbes, erosión de laderas y huicos	Sahuanay - La Capilla	Puquina	General Sánchez Cerro
23	Huicos, reptación de suelos y erosión de laderas	Cachimbo - Qla. Chapoco	Carumas	Mariscal Nieto
24	Deslizamientos, avalancha de rocas, caída de rocas y derrumbes	Carumas - Sionoa - Cambrune	Carumas	Mariscal Nieto
25	Derrumbes, huicos, deslizamientos y caída de rocas	Carretera Carumas-Cuchumbaya	Carumas	Mariscal Nieto
26	Huicos, flujo de lodos, caída de rocas, erosión en cáravas	Jagay Grande - Jaguay Chico	Jagay Grande	Mariscal Nieto
27	Huicos, caída de rocas, derrumbes y erosión de laderas	Pachas	Pachas	Mariscal Nieto
28	Derrumbes, huicos y erosión de laderas	Torata, Sabaya-Torata (km 31+970- km 36+750 de la carretera Binacional)	Torata	Mariscal Nieto
29	Erosión de laderas, huicos y derrumbes	Villa Cuajone, Villa Botifaca	Torata	Mariscal Nieto
30	Huicos, derrumbes y erosión de laderas	Yacango, Alto Cala Cala (km 26+750 de la carretera Binacional)	Torata	Mariscal Nieto
31	Huicos*, erosión de laderas y derrumbes	Tramo km 14+000 al km 24+700 de la carretera Binacional	Samegua/Torata	Mariscal Nieto
32	Huicos*, erosión fluvial y erosión de laderas	Porvenir, Los Olivos, Quilacancha, La Chimbía	Moquegua	Mariscal Nieto
33	Huicos*, derrumbes, movimiento complejo y erosión de laderas	Moquegua, San Antonio, A.A.I.H.F. Cruz del Siglo	Moquegua	Mariscal Nieto
34	Huicos*, derrumbes, erosión fluvial y erosión de laderas	Mariscal Nieto, Samegua	Samegua/Moquegua	Mariscal Nieto
35	Huicos* y derrumbes	Carretera Panamericana (Km 1129-00 - Km 1135+600)	Moquegua	Mariscal Nieto
36	Inundación y erosión fluvial	Fundo Santa Ana	Moquegua	Mariscal Nieto
37	Huicos y actividad neotectónica (fallas activas)	Km 19+500 - Km 32+280 de la carretera Camilca-Toquepala, Presa de relave de compañía minera Southern Copper Corporation S.C.C.	Moquegua	Mariscal Nieto
38	Derrumbes, huicos, inundación y erosión fluvial	El Algarrobal, El Algodonal, Fundición	El Algarrobal	Ilo
39	Huicos* y erosión fluvial	Ilo, km 222+00 - km 240+00 de la carretera Costanera	Pacocha	Ilo
40	Huicos*, derrumbes y erosión de laderas	San José-Carrizal, km 205+00-km 220+00 de la carretera Costanera	Pacocha	Ilo

