


76°30'0"W 350000 76°0'0"W 400000 75°30'0"W 450000 75°0'0"W 500000 74°30'0"W 550000 74°0'0"W 600000



- TIPO DE PELIGRO**
- ▼ Avalancha de rocas
  - Caída (caída de rocas y derrumbe)
  - ▲ Deslizamiento
  - ✱ Erosión de laderas
  - Erosión fluvial
  - ◆ Flujo (flujo de detritos, flujo de lodo)
  - ~ Inundación
  - ★ Movimiento complejo
  - ◇ Reptación de suelos
  - ◇ Hundimiento

UCAYALI



- SÍMBOLOS**
- ⊙ Capital regional
  - ⊠ Capital provincial
  - ⊙ Capital distrital
  - ~ Río
  - ~ Río intermitente
  - ~ Quebrada
  - ~ Qda. intermitente
  - ~ Qda. secundaria
  - Vía
  - Vía asfaltada
  - Vía afirmada
  - Vía sin afirmar
  - Trocha carrozable
  - Vía en proyecto
  - Masa de agua
  - Laguna
  - ⊞ Limite regional

HUÁNUCO


JUNÍN

LIMA

REPÚBLICA DEL PERÚ  
SECTOR ENERGÍA Y MINAS  
**INGEMMET**  
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO  
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO  
PROYECTO GA 25A  
ZONA SUR, ETAPA II: MAPAS DE RIESGOS GEOLÓGICOS: REGIONES LIMA, PASCO Y JUNÍN  
REGIÓN PASCO

**INVENTARIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS**

Escala: 1:500,000	Elaborado por: Luque, G.	Fecha: Versión digital: 2017	Mapa N°
Proyección: UTM Zona 18 Sur	Revisado por: Fidel, L.; Zavala, B.; Chira, J.	Impreso: Octubre 2019	<b>6</b>
Datum: WGS84			



FUENTE: Elaboración propia.

76°30'0"W 350000 76°0'0"W 400000 75°30'0"W 450000 75°0'0"W 500000 74°30'0"W 550000 74°0'0"W 600000

9°30'0"S 8950000  
10°0'0"S 8900000  
10°30'0"S 8850000  
11°0'0"S 8800000  
87°50'0"S 8750000

S.00E.96  
S.00E.01  
S.00E.01  
S.00E.11  
87°50'0"E