



SECTOR-DISTRITO	PELIGRO GEOLÓGICO
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI	
1 Aczo	Deslizamiento
2 Aczo	Deslizamiento y resaca
3 Patacancha, Uco	Deslizamiento y cárcavas
6 Quebrada Uchupata, Aczo	Cárcavas y flujo de detritos
7 Quebrada Shincuy, Aczo	Erosión fluvial
8 Barrio Santa Rosa, Aczo	Deslizamiento
9 Ollapampa, C° Chonta, Llamén	Caída de rocas
10 Ollapampa, San Juan de Roby	Bloques inestables
PROVINCIA DE ASUNCIÓN	
11 Nevado Yanamayo, Chacras	Agrietamiento en el glaciar, avalancha
12 Nevado Yanamayo, Chacras	Agrietamiento en el glaciar, avalancha
PROVINCIA DE BOLOGNESI	
13 Entre Huailanca y Mina Huanzala	Flujos de detritos, derrumbes y caída de rocas
14 Calamitoc, Huailanca	Reptación, erosión de laderas
15 Km 99 al 102 (Ollap. Mayoranca)	Derrumbe y caída de rocas con sismos y lluvias
16 Quebrada Huarachupa (Ticlos)	Derrumbe y cárcavas en ambas márgenes de la quebrada Huayo
17 Km 95+600 al 96+250, Carretera Pativilca-Conococha (Cajacy)	Derrumbes con lluvias y sismos
18 Huayash (Chacayamayo)	Flujo de detritos, erosión fluvial y vuelco
19 Cerro Bemaco (Chacayamayo)	Caída de rocas y derrumbes con sismos
20 Km 15+400 al 18+000 carretera Conococha-Antamina (Aguas)	Derrumbe, caída de rocas y deslizamiento (reactivado)
21 Km 18+000 al 20+400 Conococha Antamina	Caída de rocas, derrumbes, deslizamiento antiguo (Villanueva)
22 Km 22+200 al 26+000 Conococha Antamina (Aguas)	Derrumbe y caída de rocas; involucra rocas y suelo
23 Km 27+500 al 28+800 Conococha Antamina (Aguas)	Deslizamiento antiguo reactivado. Derrumbes
24 Cerros Cresta de Gallo e Iscatana (Km 31+800 al 38+000 (Aguas)	Deslizamiento rotacional reactivado en talud inferior
25 Nevado Surmo (Km 46+120 al 47+500 (Aguas)	Avalancha de detritos y flujos de detritos
26 Km 53+700 al 60+500 Conococha Antamina (Aguas)	Caída de rocas, derrumbes, vuelcos y movimientos
27 Km 68+680 al desvío a Huanchaca (Aguas)	Derrumbe, caída de rocas, deslizamiento y resaca
28 Coropillo - quebrada Jelle Ragra Primaveza (Gogocillo)	Deslizamiento
29 Carretera a Llamac Km 7+180 (Huanzala (Ticlos)	Deslizamiento antiguo reactivándose por sectores
30 Carretera a Llamac Km 7+180 (Pacón)	Deslizamiento antiguo que se está reactivando
31 Casapán (Chiquán)	Deslizamiento antiguo que se está reactivando
32 Anexo Carcas (Chiquán)	Huayo en la quebrada Ragraocha. Derrumbe y deslizamientos en cuenca media y alta de la quebrada
33 Quebrada Cochay / Cerro Condortana (Pacón)	Derrumbe en la cabecera y generación de huaycos
34 Llacra / Río Llacra (Llacra)	Deslizamiento, derrumbes, cárcavas y flujos. Erosión fluvial del río Pativilca
35 Racrachaca (Aguas)	Flujo reciente en la margen derecha del río Pativilca
36 Aqlla / Callao (Aguas)	Erosión fluvial e inundación

PROVINCIA DE CARLOS F. FITZCARRALD	
38 Yauya-Huarirca, Yauya	Deslizamiento
39 San Luis Garash-Uchuyacu-Capuli	Deslizamiento, asentamiento
40 Cotabamba y Jarahuarani	Deslizamiento
41 Cruzajira, San Nicolás	Deslizamiento
42 María Hualla, San Luis	Erosión de laderas, huaycos, derrumbes
43 Sector Chicabamba-Llacma, río Yuma	Deslizamiento y deslizamiento-flujo, derrumbes, erosión de laderas
44 Yocopampa (Yauya)	Deslizamiento

PROVINCIA DE CASMA	
45 Cerro Tomogua, Yautan	Flujo de detritos
46 Buena Vista, Casma	Flujo de detritos
47 Playa Tortugas, Casma	Deposito de arena, arenamientos
PROVINCIA DE CORONGO	
48 La Pampa, Tres Cruces	Deslizamiento
49 San Isidro, Aco	Caída de rocas
50 Cerro Shuste, Aco	Derrumbe, flujo de detritos
51 Huacac: Corongo	Deslizamiento, flujo y cárcavas
PROVINCIA DE HUAYLAS	
52 Santa Catalina, Pueblo Libre	Flujo de detritos
53 Marca, Pueblo Libre	Deslizamiento, flujo y cárcavas
54 Santa Cruz, represa 02, Huailanca	Deslizamiento y caída de rocas
55 Cañón del Pato, Caraz-Huailanca	Caída de rocas, derrumbes
56 Yuracmarca, Huailanca	Caída de rocas
57 Cerro Yanacoto, Huailanca	Agrietamientos y erosión de laderas
58 Portachuelo, Huailanca	Caída de rocas, avalanchas de rocas
59 Cerro Panacachi (Huata)	Cárcavas que generan huaycos
PROVINCIA DE HUARAZ Y CARHUAZ	
60 Entre Toma y Ampu, Carhuaz	Inundaciones y erosión fluvial
61 Ticsapampa, Independencia	Erosión fluvial
62 Planazo, Independencia	Flujo de detritos
63 Huancan	Erosión fluvial; avalancha y flujo de detritos
64 San Nicolás, Huaraz	Deslizamiento
65 Quebrada Río Seoa, Huaraz	Flujo e inundación de detritos
66 Cruz Punta, Huaraz	Bad Land, deslizamiento, erosión de laderas
67 Quebrada Quilcy y nevado Copu, Huaraz	Caída de rocas, avalancha de rocas

PROVINCIA DE HUARI	
4 Cerro San Cristóbal, Paucas	Deslizamiento
5 Quebrada Chingoraga, Paucas	Huayo y erosión fluvial
6 Mirador Banderas, Chavin de Huantar	Deslizamiento y caída de rocas
69 Huayabamba, Chavin de Huantar	Deslizamiento y derrumbes
70 Valle del río Mosna-Puchica, Chavin de Huantar	Deslizamientos y caídas de rocas
71 Valle del río Mosna: Huaganga, Puente	Deslizamiento y Movimientos complejos
Bata-Suacha-Huantar	
Unay-Culuy-Mallas-Poyoyoc-Iscartuna, Huari	Deslizamiento, flujo de tierra
72 Huaganga-Paraucco, Huari	Deslizamiento, flujo de detritos
74 Cerro Cocha Pata (Km 82+800 al 85+340 (San Marcos)	Derrumbe y caída de rocas en secuencias sedimentarias que alternan capas de carbón
Km 92+300 al 93+600 Conococha Antamina	Derrumbe y caída de rocas
75 Laguna Carrash (Km 93+600 al 96+700, San Marcos)	Talud inestable con rocas de mala calidad; vuelco y derrumbe
76 Castillo (Huachis)	Deslizamiento reactivado
77 Huachis (Huachis)	Deslizamiento rotacional antiguo reactivado por corte de carretera en la margen izquierda de la Quebrada Tarbillos
78 Matibamba (Masin)	Deslizamiento rotacional en la margen derecha de la quebrada Managuay. Puede represar la quebrada
79	
PROVINCIA DE HUARMEY	
80 Quebrada Piedras Labradas, Huarmey	Flujo de detritos
81 Culebras, Huarmey	Caída de rocas, flujo de detritos
82 Culebras Km. 324+00, carretera Panamericana Norte, Huarmey	Flujo de detritos
Pampa Gramadal, Km. 252-254, carretera Panamericana Norte, Huarmey	Arenamiento, Campo de dunas
83 Cuzcoz, Huarmey	Erosión e inundación en ambas márgenes del río Huarmey
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA	
85 Socobamba, Piscoabamba	Deslizamiento, flujo de tierra y reptación
86 Cerro Uchuyra (Lumpca)	Caída de rocas, flujo de detritos
PROVINCIA DE OCROS	
87 Río Pativilca Carhuapampa, Aco	Flujo de detritos
88 La Toma, Aco	Flujo de detritos
89 Quebrada Aco, Aco	Flujo de detritos
90 Quebrada Huanypampa (Aco)	Flujo de detritos excepcional
91 Corte de Rinconada (Ocro)	Flujo de detritos
PROVINCIA DE PALLASCA	
92 Santa Rosa	Deslizamiento, flujo de tierra
93 Cerro Huachaper, Pampas	Flujo de detritos
94 Cerro Pñacocha, Conchucos	Avalancha de rocas
95 Suyucocha, Conchucos	Avalancha de rocas
96 Pallasca	Deslizamiento
97 Ancos, Santa Rosa	Deslizamiento



PROVINCIA DE RECUAY	
107 Parco, Catac	Erosión fluvial
108 Chaucayán, Llaclín	Erosión fluvial, inundaciones y caída de rocas
109 Marca / Quebrada Huashu (Marca)	Huayco
110 Pueblo Llaclín, Jr. 28 de Julio (Llaclín)	Huayco
PROVINCIA DE SHUAS	
111 Raguash, Cerro Ullcutay	Deslizamientos
112 Entre Shiuas y Puente Quitaraca	Flujo de detritos, erosión de laderas, derrumbes y deslizamientos
113 Huarcayo-Pirpo, Asiac Puzio	Deslizamientos y derrumbes
114 Raguash, Huayabamba	Deslizamientos
115 Shiuas	Erosión de laderas, flujo de detritos, erosión fluvial y derrumbes
116 Chishapampa, Quebrada Ayvina	Flujo de detritos o huaycos
PROVINCIA YUNGAY	
117 Olla, Llanganuco, carretera Yungay-Flujo de detritos	
118 Llanganuco, Yungay	Parte media alta de la quebrada Derrumbes
119 Ranrahirca, Yungay Antigua, Campo Aluvión 1962, 1970	
120 Santo, Yungay	

SIMBOLOGIA	
	Río principal
	Río secundario
	Quebrada
	Limite de costa
	Capital departamental
	Capital provincial
	Capital distrital
	Ciudad
	Laguna
	Zonas de afectación por peligros geológicos

INGEMMET
 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

RIESGO GEOLÓGICO EN LA REGIÓN ANCASH
ZONAS CRÍTICAS
POR PELIGROS GEOLÓGICOS

Versión digital: Año 2009
 Escala: 1:250 000
 PROYECCION UTM, DATUM WGS 84, Zona 18 Sur
MAPA N° 18